

Fotodokumentation

Kulturhalle Ziegenhain

Objekt: Kulturhalle Ziegenhain, Steinweg 6, 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain

Drohnenaufnahme Dach (1)



Luftaufnahme des Anbaudaches mit den bestehenden Photovoltaikanlagen auf dem Hauptgebäude.

Drohnenaufnahme Dach (2)



Gesamtansicht des Gebäudes aus der Luft mit dem Anbaudach und der umliegenden Bebauung.

Sporthalle und Bühne




Sporthalle und Bühnenbereich

Flur



Flur Eingangsbereich zwischen den Gruppenräumen

Geräteraum




Geräteraum mit Sportgeräten, Turnbänken, Matten und Leitern – altersbedingte Lagerung.

Gruppenraum 2



Gruppenraum mit Parkett, beweglicher Trennwand, Bestuhlung und großem Fenster zum Außenbereich.

Gruppenraum 3



Großer Gruppenraum mit Parkettboden, Satteldach-Konstruktion und LED-Lichtbändern.

Gruppenraum 4



Gruppenraum mit Holzparkettboden und Schrankeinbauten – wird aktuell als Aufenthaltsraum genutzt.

Gruppenraum 5




Gruppenraum mit Stirnholzpfaster, sichtbaren Mauerwerksschäden an der Außenwand.

Küche



Gewerbliche Küche mit Edelstahlausstattung, Herd, Abzugshaube und gefliesten Wänden.

Stuhllager



Stuhllager mit gestapelten Stühlen und Karnevalskostümen

Thekenraum



Thekenbereich mit Holztresen, abgehängter Kassettendecke und Zugang zu den Nebenräumen.

WC



Sanitärbereich mit weiß gefliesten Wänden und Böden, Waschbeckenreihe und WC-Kabinen.

Garderobe



Garderobe mit Stirnholzplasterboden, Wandhaken und sichtbaren Feuchtigkeitsschäden an der Decke.